


ORTSTEIL STEINBACH | STÄDTEBAULICHE VORUNTERSUCHUNG



SANIERUNGSBEDARF



Straßen und Wege

(Wahrnehmung und Beurteilung aus dem öffentlichen Raum heraus):

- vergleichsweise sehr guter Zustand, grundlegende Erneuerung liegt noch nicht lang zurück
- vergleichsweise guter Zustand, üblicher Instandhaltungsbedarf
- vergleichsweise schlechter Zustand, grundlegende Erneuerung erforderlich

Gebäude

(Wahrnehmung und Beurteilung aus dem öffentlichen Raum heraus):

- in Sanierung befindlich
- vergleichsweise guter bis sehr guter Zustand, geringer Handlungsbedarf
- vergleichsweise mittlerer Zustand, mittlerer Handlungsbedarf
- vergleichsweise schlechter Zustand, hoher Handlungsbedarf

Sonstiges

- Untersuchungsgebiet
- Grün-, Sport- und Erholungsflächen
- Wald- und Gehölzstrukturen
- Gewässer
- Bahntrasse
- Gebäudebestand
- Öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen
- Gemeindegrenze



M 1:3.000
08.10.2019

BAURCONSULT
ARCHITEKTEN INGENIEURE
Raiffeisenstraße 3 // 97437 Haßfurt // T +49 9521 696 0
BAURCONSULT.COM